

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年11月24日 10時00分 現在




写真						
①		②	③	④	⑤	⑥
【西尾大橋下流】 レベル3 100m×2m 程度						

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施