

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年11月25日 10時10分 現在




写真					
①		②		③	
	【スサノオ大橋上流】 レベル3 50m×5m 程度		【西尾大橋下流】 レベル3 50m×20m 程度	④	
				⑤	
				⑥	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施