

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年8月2日 10時00分 現在



| 写真 | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | | | |
| 【堤体上流側】 レベル2 | 【北原大橋から下流】 レベル2 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 凡例 (アオコレベル) | レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施