

アオコ発生確認位置図

令和5年8月24日
巡視時刻 10:00~10:30

凡例(見た目アオコ指標)

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6


※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。



戸井谷大橋から左岸
下山トンネル

権現大橋から下流

角井川



藍藻類(ミクロキスティス)の顕微鏡写真



貝谷大橋から上流



貝谷大橋から下流

至 三瓶山・頓原