

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年8月25日 10時00分 現在






写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
					
【スサノオ大橋上流】 レベル2	【西尾大橋上流】 レベル2				

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施