


【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和5年8月29日

巡視時刻 8:35~9:10

凡例(見た目アオコ指標)

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6



レベル1



レベル2 5.0m × 20.0m程度



レベル2 1.5m × 10.0m程度

志津見ダム堤体
堤体上流付近
網場付近
戸井谷大橋 艇庫付近
戸井谷大橋から左岸
下山トンネル
戸井谷大橋から上流
権現大橋から下流
権現大橋
権現大橋から上流
大蔵(上)水門
角井川
貝谷大橋から下流
貝谷大橋
貝谷大橋から上流
至 三瓶山・観原

至
出雲

一般国道184号線

戸井谷大橋から左岸

権現大橋から下流

戸井谷大橋から上流

権現大橋から上流

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流

至
三瓶山・観原