


【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年8月31日 10時00分 現在



写真

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <p>①</p> | <p>②</p> | <p>③</p> | <p>④</p> | <p>⑤</p> | <p>⑥</p> |
| <p>【スサノオ大橋上流】 レベル2</p> | <p>【八代川合流部】 レベル2</p> | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 凡例 (アオコレベル) | レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施