

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年9月12日 10時00分 現在




写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
【スサノオ大橋上流】 レベル2	【西尾大橋下流】 レベル2				

凡例 (アオコレベル)  レベル0  レベル1  レベル2  レベル3  レベル4  レベル5  レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施