

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年9月19日 10時00分 現在



写真

<p>① 【スサノオ大橋上流】 レベル2</p>	<p>② 【西尾大橋上流】 レベル2</p>				

<p>凡例 (アオコレベル)</p>	<p>レベル0</p>	<p>レベル1</p>	<p>レベル2</p>	<p>レベル3</p>	<p>レベル4</p>	<p>レベル5</p>	<p>レベル6</p>
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施