

# 【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和5年9月22日

巡視時刻 8:35~9:05

