


# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年9月26日 10時00分 現在



## 写真

|                         |                          |          |          |          |          |
|-------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <p>①</p>                | <p>②</p>                 | <p>③</p> | <p>④</p> | <p>⑤</p> | <p>⑥</p> |
| <p>【道の駅上流】<br/>レベル2</p> | <p>【八代川合流部】<br/>レベル2</p> |          |          |          |          |

|                |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 凡例<br>(アオコレベル) | レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施