

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年9月27日 10時00分 現在




写真					
①		②		③	
	【堤体上流側】 レベル2		【スサノオ大橋下流】 レベル2		【西尾大橋上流】 レベル2

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施