



# 【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和5年9月29日

巡視時刻 8:30~9:05



レベル2 3.0m × 5.0m程度



レベル2 2.0m × 30.0m程度