




【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年10月5日 10時00分 現在



写真

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>
<p>【道の駅上流】 レベル2</p>	<p>【西尾大橋下流】 レベル2</p>				

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施