

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年10月19日 10時00分 現在



写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
【堤体上流側】 レベル3	【北原大橋から下布施方向】 レベル3	【西尾大橋下流】 レベル3			

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施