

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和5年10月20日 10時00分 現在



写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
【堤体上流側】 レベル3	【西尾大橋上流】 レベル3	【前布施川合流部】 レベル3			

凡例 (アオコレベル)	<span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル0	<span style="border: 1px solid lightgreen; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル1	<span style="border: 1px solid green; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル2	<span style="border: 1px solid yellow; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル3	<span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル4	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル5	<span style="border: 1px solid purple; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> レベル6
----------------	--	--	---	--	--	---	--

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施