


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年10月15日現在】

※宍道湖西岸・北岸は巡視を実施していない。

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

大橋川(東朝日町～魚町)



① 宍道湖(右岸)
 採水箇所 : 12k600(来待)
 採水時間 : 10月15日 10:12頃
 天候 : 晴れ
 気温 : 18.5℃
 水温 : 21.5℃



写真①



宍道湖南岸(松江市玉湯町)



写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町)



写真③



宍道湖南岸(松江市宍道町)



写真④



宍道湖南岸(松江市宍道町)