


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年10月16日現在】

○ : 写真撮影地点

※宍道湖北岸(松江市内)・南岸は巡視を実施していない。





写真①

宍道湖西岸(斐川町)



写真②

宍道湖西岸(出雲空港付近)



写真③

宍道湖北岸(出雲市)