


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年10月18日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

※宍道湖南岸は巡視を実施していない。



① 宍道湖西岸
 採水箇所 : 21k400付近(斐川町)
 採水時間 : 10月18日 13:35頃
 天候 : 晴れ
 気温 : 22.1℃
 水温 : 23.0℃



宍道湖西岸(斐川町)



宍道湖西岸(出雲空港付近)



宍道湖西岸(出雲空港付近)



宍道湖北岸(出雲市)