


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年11月8日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

※宍道湖西岸・南岸は巡視を実施していない。

大橋川(馬潟～魚町)

レベル4～5



北岸は、風波が強く砂等の巻き上がりで濁っている。

宍道湖大橋

松江流量観測所

大橋川出張所対岸

大橋川出張所

大橋川出張所

東出雲町




大橋川(松江市東本町)



大橋川(松江市矢田)

中海 アオコ確認箇所【平成22年11月8日現在】

○ : 写真撮影地点



東出雲町

中海出張所

安来市

境港市

米子市

揖屋西部承水路排水樋門(東側)

大海崎橋

旧美保関町境

写真①

写真②

写真③

写真④

本庄川

長海川

南川

中海湖心観測所

中海



写真①


中海 大根島(江島港内)



写真②

中海 大根島(松江市八束町)

写真③



中海弓浜干拓(境港市中浜港付近)



写真④

中海(境港市外江町)