


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年11月21日現在】

○ : 写真撮影地点

※宍道湖西岸、中海は巡視を実施していない。






写真①

宍道湖北岸(松江市岡本町)



写真②

宍道湖北岸(松江市西長江町)



写真③

宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



写真④

宍道湖北岸(松江市浜佐陀町)