



宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年11月26日現在】

○ : 写真撮影地点

※宍道湖南岸は巡視を実施していない。




写真①



宍道湖北岸(松江市大野町)


写真②



宍道湖北岸(松江市末次町)

中海 アオコ確認箇所【平成22年11月26日現在】

○ : 写真撮影地点



写真①



中海東岸(境港市 弓浜干拓承水路)

写真②



中海東岸(境港市 中浜港付近)

写真③



中海東岸(米子市 崎津港)

写真④



中海東岸(米子市 彦名干拓承水路)