



宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年11月30日現在】

○ : 写真撮影地点

※宍道湖南岸は巡視を実施していない。



写真①



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

写真②



宍道湖北岸(松江市千鳥町)


写真③



大橋川(松江市東津田町)

中海 アオコ確認箇所【平成22年11月30日現在】

○ : 写真撮影地点



写真①



中海南岸(安来市荒島町)