


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年12月1日現在】 ※湖上巡視

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



写真①



宍道湖西岸(斐川町)

写真②




宍道湖 来待沖

写真③



宍道湖 嫁島沖

写真④




剣先川

中海 アオコ確認箇所【平成22年12月1日現在】

※湖上巡視

○ : 写真撮影地点

○ : 採水地点



写真①



中海 揖屋干拓沖