


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年12月4日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



中海 アオコ確認箇所【平成22年12月4日現在】

○ : 写真撮影地点

※中海は巡視を実施していない。

