


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年12月21日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



写真①



宍道湖西岸(簸川郡斐川町)



写真②



宍道湖 来待冲



写真③




宍道湖 湖心付近



写真④



宍道湖 玉湯冲



中海 アオコ確認箇所【平成22年12月21日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

