


宍道湖 アオコ発生範囲【平成22年12月22日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点




写真①



宍道湖西岸(簸川郡斐川町)

写真②



宍道湖南岸(松江市宍道町)


写真③



宍道湖南岸(松江市玉湯町)

中海 アオコ確認箇所【平成22年12月22日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



※中海においてアオコは確認されていません

揖屋西部承水路排水樋門(東側)