




宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年1月6日現在】

○ : 写真撮影地点    ○ : 採水地点

※宍道湖南岸は巡視を実施していない。





写真①




宍道湖北岸(松江市大野町)

写真②



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

写真③



宍道湖北岸(松江市千鳥町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年1月6日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

