


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年1月7日現在】

○ : 写真撮影地点    ○ : 採水地点



写真①




宍道湖北岸(松江市大野町)

写真②



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

写真③



宍道湖北岸(松江市千鳥町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年1月7日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



※中海においてアオコは確認されていません

揖屋西部承水路排水樋門(東側)