



宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年1月8日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点





写真①




宍道湖西岸(松江市宍道町)

写真②




宍道湖南岸(松江市玉湯町)

写真③



宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)

写真④



宍道湖北岸(松江市千鳥町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年1月8日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

※中海は巡視を実施していません。

