



宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年1月12日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

※宍道湖北岸は巡視を実施していません。




写真①



宍道湖西岸(松江市宍道町)

写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町)

写真③



宍道湖東岸(松江市袖師町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年1月12日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

