



宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年1月27日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点




写真①



大橋川下流(松江市竹矢町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年1月27日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



※中海においてアオコは確認されていません

揖屋西部承水路排水樋門(東側)