


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年2月1日現在】


○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

※宍道湖北岸は巡視を実施していません。



採水①
採水箇所 : 9k000付近(玉湯町)
採水時間 : 2月1日 14:40頃
天候 : くもり
気温 : 8℃
水温 : 6.5℃

写真①




宍道湖南岸(松江市宍道町)

写真②



宍道湖南岸(松江市玉湯町)

写真③



宍道湖南岸(松江市玉湯町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年2月1日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

