


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年3月2日現在】

○ : 写真撮影地点    ○ : 採水地点

※宍道湖南岸は巡視を実施していません。




写真①



宍道湖北岸(松江市大野町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年3月2日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



※中海においてアオコは確認されていません

東出雲町

搦屋西部承水路排水樋門(東側)

安来市

米子市

境港市

旧美保関町境

大海崎橋

中海

中海湖心観測所

本庄川

長海川

南川