



宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年3月3日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



写真①



宍道湖北岸(松江市大野町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年3月3日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

