


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年3月9日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



宍道湖南岸は、波浪による巻き上がりによりアオコは確認できなかった。


写真①



宍道湖北岸(松江市浜佐陀町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年3月9日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点



※中海においてアオコは確認されていません

東出雲町

揖屋西部承水路排水樋門(東側)

安来市

米子市

境港市

中海

△
中海湖心観測所

大海崎橋

旧美保関町境

本庄川

長海川

南川