


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年3月25日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

※宍道湖北岸は巡視を実施していません。



宍道湖南岸は巻き上がりによる濁りにより、アオコは確認できませんでした。

中海 アオコ確認箇所【平成23年3月25日現在】

○ : 写真撮影地点 ○ : 採水地点

