


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年8月24日現在】


○ : 写真撮影地点





写真①

宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



写真②

宍道湖北岸(松江市末次町)



写真③

大橋川右岸(松江市東津田町)




写真④

大橋川右岸(松江市馬潟町)



中海 アオコ確認箇所【平成23年8月24日現在】

○ : 写真撮影地点





写真①



松江市八束町江島



写真②



中海大根島(松江市八束町 遅江港)



写真③



中海大根島(松江市八束町 波入港)



写真④



中海大根島(松江市八束町 入江港)