


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年8月26日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません






写真①



宍道湖西岸(出雲空港付近)



写真②



宍道湖北岸(松江市大野町)




写真③



宍道湖北岸(松江市末次町)



写真④




大橋川右岸(松江市馬漕町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年8月26日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸、米子市は河川巡視を実施していません





中海東岸(弓浜干拓承水路)



中海東岸(中浜港)



中海大根島(松江市八束町 入江港)



中海大根島(松江市八束町 波入港)

