


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年8月29日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません





写真①

突道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



写真②

突道湖北岸(松江市末次町)



写真③

大橋川右岸(松江市東津田町)




写真④

大橋川右岸(松江市竹矢町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年8月29日実施】

○ : 写真撮影地点

境港市、大根島は河川巡視を実施していません





中海南岸(松江市富士見町)



中海南岸(松江市東出雲町 白鳥海岸)



中海南岸(松江市東出雲町下意東)