



宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年9月1日実施】



湖面巡視を実施しました。
宍道湖西岸は陸上巡視を行っていません。

○ : 写真撮影地点






宍道湖湖心付近



宍道湖東岸(松江市袖師町)



宍道湖南岸(松江市玉湯町)





宍道湖南岸(松江市宍道町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年9月1日実施】

○ : 写真撮影地点

湖面巡視を実施しました。
境水道、大根島南岸は湖面巡視を実施していません






中海 安来港沖



中海湖心付近



中海 羽入沖

