


# 宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年9月2日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を行っていません。







宍道湖北岸(松江市末次町)




宍道湖北岸(松江市西浜佐陀町)



宍道湖北岸(松江市岡本町)



宍道湖北岸(松江市大野町)



# 中海 アオコ確認箇所【平成23年9月2日実施】

○ : 写真撮影地点

境港市、大根島は河川巡視を行っていません。

