


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年9月6日実施】

宍道湖南岸は河川巡視を行っていません。

○ : 写真撮影地点



写真①



宍道湖北岸(出雲市小境町)



写真②




宍道湖北岸(出雲市鹿園寺町)



中海 アオコ確認箇所【平成23年9月6日実施】

○ : 写真撮影地点





写真①

中海東岸(米子市葭津 崎津漁港)



写真②

中海米子湾(米子市旗ヶ崎)



写真③

中海米子湾(米子市西町)