


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年9月7日実施】


○ : 写真撮影地点

宍道湖西岸は河川巡視を実施していません






宍道湖北岸(松江市末次町)



宍道湖北岸(松江市大野町)




宍道湖南岸(松江市玉湯町)



中海 アオコ確認箇所【平成23年9月7日実施】

○ : 写真撮影地点

中海南岸と米子市は河川巡視を実施していません







中海東岸(境港市渡町 渡港)



中海東岸(境港市夕日ヶ丘1丁目 中浜港)



中海西岸(松江市大井町 船溜)



中海大根島(松江市八束町 遅江港)

