


宍道湖 アオコ発生範囲【平成23年9月9日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖西岸は河川巡視を実施していません





写真①



大橋川右岸(松江市富士見町 松江港)



写真②



大橋川右岸(松江市東津田町)



写真③



尖道湖北岸(松江市末次町)




写真④

尖道湖北岸(松江市末次町)

中海 アオコ確認箇所【平成23年9月9日実施】


○ : 写真撮影地点

境港市、大根島は河川巡視を実施していません





中海東岸(米子市葭津)



中海東岸(米子市旗ヶ崎)



中海南岸(安来市東赤江町)



中海南岸(松江市東出雲町下意東)

