


# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月13日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖南岸は河川巡視を実施していません






写真①

大橋川右岸(松江市矢田町)




写真②

宍道湖北岸(松江市末次町)



写真③

宍道湖北岸(松江市岡本町)




写真④

宍道湖北岸(出雲市鹿園寺町)

# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月13日実施】

○ : 写真撮影地点

境港市・大根島・本庄水域は河川巡視を実施していません





中海南岸(安来市汐手ヶ丘)



中海南岸(安来市赤江町)



中海南岸(安来市西荒島町)

