


# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月16日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市)、宍道湖南岸、大橋川は河川巡視を実施していません



写真①



宍道湖西岸(斐川町莊原町)

# 中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月16日実施】

○ : 写真撮影地点

中海全域で河川巡視を実施していません

