


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月17日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市)、宍道湖南岸、大橋川は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 1件
9月17日(土)15時30分通報【松江市西尾町】 松江市ガス局対応:異常なし
9月18日(日)は通報なし

写真①



宍道湖西岸(出雲市出島町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月17日実施】

○ : 写真撮影地点

中海全域で河川巡視を実施していません

