


# 宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月21日実施】

○ : 写真撮影地点


宍道湖南岸は河川巡視を実施していません



アオコ発生によるガス臭等に係る通報件数 0件



写真①



宍道湖北岸(松江市末次町)



写真②

宍道湖北岸(出雲市小境町)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月21日実施】

○ : 写真撮影地点

