


宍道湖 アオコ発生範囲 【平成23年9月22日実施】

○ : 写真撮影地点

宍道湖北岸(松江市)は河川巡視を実施していません



写真①





宍道湖西岸(斐川町沖州)

中海 アオコ確認箇所 【平成23年9月22日実施】

○ : 写真撮影地点





中海東岸(米子市大崎)